



Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
ul. Szenwalda 3, 86-300 Grudziądz
KRS: 0000489600
NIP: 8762459729
REGON: 341521539
www.roverowygrudziadz.pl
poczta@rowerowygrudziadz.pl

Grudziądz, 14 lipca 2014 r.
Pismo nr SRG-ZDM-07/07/2014

**Dyrekcja
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. gen. J. Hallera 79, 86-300 Grudziądz**

***w sprawie nieprawidłowości działania sygnalizacji świetlnej
w ciągu komunikacji rowerowej wzdłuż ul. Solidarności***

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz zgłasza nieprawidłowość działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hallera i Solidarności, która polega na braku wzbudzenia sygnalizacji przez oczekujących na przejazd rowerzystów, bez względu na czas oczekiwania. Prawdopodobną przyczyną jest niewłaściwe skalibrowanie detektorów wykrywających pojazdy lub ich brak.

Prosimy o:

1. Zbadanie przyczyny opisanej nieprawidłowości i jej wyeliminowanie,
2. Poinformowanie naszego Stowarzyszenia przyczynie nieprawidłowości, podjętych przez Państwa działaniach i przewidywanych rezultatach,

Nadmieniamy, że wskazanym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem w przypadku wprowadzania stwierdzenia, iż przyczyną jest brak zainstalowania odpowiednich urządzeń wykrywających pojazdy oczekujące przed przejazdem dla rowerzystów, jest takie przeprogramowanie sygnalizacji, która wprowadzi zasadę sygnałów równoległych. W takim układzie sygnał dla rowerzystów powinien być identyczny z sygnałem dla pojazdów poruszających się w tym samym kierunku po jezdni równoległej, jak ma to miejsce na tym samym skrzyżowaniu w ciągu ul. Hallera na przejeździe przez ul. Solidarności.

Do wiadomości: Prezydent Grudziądza

**z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia**

Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

mgr Tomasz Kędzior