

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU

ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz,
tel./fax. +48 56/ 45-10-395, e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl



Grudziądz, dnia 04 lipca 2014 r.

ZDM-I-U.7223.3.15.2014

**Stowarzyszenie Rowerowy
Grudziądz
ul. Szenwalda 3
86-300 Grudziądz**

Dotyczy: nieprawidłowości w montażu sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego w Grudziądzu.

W odpowiedzi na pismo nr SRG-ZDM-03/06/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie nieprawidłowości w montażu sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego Zarząd Dróg Miejskich informuje, że po dokonaniu oględzin oraz sprawdzeniu dokumentacji projektowej nie ma możliwości przestawienia słupów sygnalizacji świetlnej wskazanych w załączonej dokumentacji zdjęciowej ze względu na konieczność zachowania skrajni komory sygnalizatora względem jezdni i torowiska tramwajowego. Słupy zostaną oklejone odblaskową taśmą ostrzegawczą barwy czarno-żółtej.

Z up. DYREKTORA

mgr inż. Dariusz Kuczyński
p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU UTRZYMANIA
I OBSŁUGI PASA DROGOWEGO

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu



BRAK MOŻLIWOŚCI PRZYSTAWIENIA GRUPKA SYGNALIZACJI -
KONIECZNE ZACHOWANIE SERAJNI DO TOROWISKA 1



BRAK MOŻLIWOŚCI PRZESTAWIENIA STUPKA SYGNALIZACJI —
KONIECZNE ZACHOWANIE SKRAJNI WZGLĘDEM JEZDNI I TOROWISKA